

BEDIENPANEL PRO

DAS DOKUMENT IST FÜR DEN ENDBENUTZER GEEIGNET - NICHT WEGWERFEN!

Tasten							Haltezeit	Funktion
S	1	2	3	4	+	-		
					*			Bewegung nach oben
						*		Bewegung nach unten
HÖHENSPEICHER								
*	*						Drücken Sie zuerst 'S', dann eineZiffer	aktuelle Höhe als 1 gespeichert
*		*						aktuelle Höhe als 2 gespeichert
*			*					aktuelle Höhe als 3 gespeichert
*				*				aktuelle Höhe als 4 gespeichert
EINSTELLEN DER GESPEICHERTEN HÖHE								
	*							Der Schreibtisch bewegt sich auf die gespeicherte Höhe 1
		*						Der Schreibtisch bewegt sich auf die gespeicherte Höhe 2
			*					Der Schreibtisch bewegt sich auf die gespeicherte Höhe 3
				*				Der Schreibtisch bewegt sich auf die gespeicherte Höhe 4

MANUELLE ÜBERPRÜFUNG / KALIBRIERUNG / FABRIK-EINSTELLUNGEN

S	1	2	3	4	+	-		
*					*	*	mind. 4 Sek.	Drücken Sie [-] um neu zu starten

EINSTELLEN DER EMPFINDLICHKEIT VON ANTI-KOLLISION

*	*						mind. 4 Sek.	geringe Empfindlichkeit
*		*						mittlere Empfindlichkeit
*			*					hohe Empfindlichkeit
*				*				Antikollision deaktiviert

ÄNDERUNG DER MAßEINHEITEN

*	*					*	mind. 4 Sek.	Tausch von Zoll / Zentimetern
---	---	--	--	--	--	---	--------------	-------------------------------

HELLIGKEIT DER ANZEIGE

	*				*	*	mind. 4 Sek.	Helligkeit 1
		*			*	*		Helligkeit 2
			*		*	*		Helligkeit 3
				*	*	*		Helligkeit 4

EINSTELLEN DER HÖHENBEREICHES

*					*		mind. 4 Sek.	minimale Höhe
*						*		maximale Höhe

ONE TOUCH GO								
S	1	2	3	4	+	-		
		*		*			mind. 4 Sek.	
	*	*						Einschalten/ ausschalten ONE TOUCH GO
			*	*				Informationen über MP4
							Informationen über Stromversorgung	
FEHLER								
ZU HOHE MOTORTEMPERATUR				KOLLISION WÄHREND DER BEWEGUNG NACH OBEN				
SCHREIBTISCH ZU VIEL ÜBERLASTET				KOLLISION WÄHREND DER BEWEGUNG NACH UNTEN				

